

EvoBus, Rückruf Aufdachklimaanlage, betroffene Modellnummern

Mercedes-Benz:

- 530, O 530 G, O 530 GL, O 530 K, O 530 L, O 530 LE
- Capa City
- Citaro, Citaro CNG, Citaro G, Citaro G CNG, Citaro GÜ, Citaro K, Citaro L, Citaro LE, Citaro LE MÜ, Citaro LE Ü, Citaro LÜ, Citaro MÜ, Citaro Ü
- Integro
- 550 Ü

Setra:

- Multi Class S 315 NF, Multi Class S 315 UL
- Multi Class S 317 UL
- Multi Class S 319 NF, Multi Class S 319 UL
- Multi Class S 412 UL