

Licht-Test 2010 – Die Ergebnisse Pkw im Detail

Jahr	o.k.	nicht in Ordnung: insgesamt	nicht in Ordnung: ein Scheinwerfer	nicht in Ordnung: beide Scheinwerfer	nicht in Ordnung: zu hoch eingestellt	nicht in Ordnung: rückwärtige Beleuchtungseinrichtung
2010	64,33%	35,67%	14,23%	7,09%	11,27%	10,00%
2009	62,77%	37,06%	15,41%	7,87%	10,23%	9,53%
2008	63,97%	36,03%	13,79%	7,43%	10,20%	9,41%
2007	64,60%	35,40%	14,84%	7,96%	11,07%	9,00%
2006	62,00%	38,00%	20,31%	8,24%	10,39%	10,02%
2005	61,31%	38,69%	15,29%	9,73%	12,44%	11,45%
2004	62,44%	37,56%	14,88%	9,18%	14,24%	12,46%
2003	62,41%	37,59%	15,19%	10,03%	12,21%	13,78%
2002	61,50%	38,50%	13,44%	8,06%	11,74%	12,37%
2001	64,06%	35,94%	14,45%	8,09%	12,39%	12,15%

Tabelle: ProMotor